


Zkratové odolnosti a vzdálenosti izolátorů DB 35/P až DB 75/P


Graf zkratové odolnosti č. 1

Pro přípojnici Cu 1 x 60 mm x 10 mm / vzdálenost fází: 185 mm




Graf zkratové odolnosti č. 2

Pro přípojnici Cu 1 x 80 mm x 10 mm / vzdálenost fází: 185 mm



Graf zkratové odolnosti č. 3

Pro přípojnici Cu 1 x 30 mm x 10 mm / vzdálenost fází: 100 mm



Graf zkratové odolnosti č. 4

Pro přípojnici Cu 1 x 40 mm x 10 mm / vzdálenost fází: 60 mm

