

проводящие загрязнения. Но следует учитывать временную проводимость из-за конденсации влаги.
• Прибор разрешается эксплуатировать на высоте до 4000 м над уровнем моря.

ФАЙЛ IODD


- Загрузите файл IODD по следующей ссылке: www.stego-group.com/software.
- Затем считайте файл IODD в ваше программное обеспечение системы управления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При несоблюдении этой краткой инструкции, неправильном применении, изменении или повреждении прибора изготовитель не несет никакой ответственности.





EVENTS

SET 1		RESET 0	
EVENT	temperature T [°C]	humidity RH [%]	temperature T [°C]
alarm high	T 1.1	H 1.1	T 1.0
range high	T 2.1	H 2.1	T 2.0
range low	T 3.1	H 3.1	T 3.0
alarm low	T 4.1	H 4.1	T 4.0
			H 4.0



DIAGNOSIS

Device status
Error counter
Operating hours
Power-On counter
Event counters for max. and min. temperature and humidity values
Event counters for adjustable temperature and humidity parameters
Temperature and humidity histogram-data
Reset counters for temperature and humidity events
Reset whole parameter (NOTE: Password required „stego“)



Type CSS 014 IO-Link

Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Store for use at a later date.



DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida

PT Guia de início rápido

SV Kortfattad instruktion

CS Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция



IO-Link

CE



DIN EN 60715

